

JURUPA ROAD

GRADE SEPARATION



Aviso de construcción: semana del 24 de abril de 2023

Las cuadrillas continúan construyendo el sistema de soporte y los muros de contención del paso a desnivel de Jurupa Road. Trabajos continúan en el tramo occidental del puente Van Buren.

AVANCES DEL PROYECTO

- El trabajo en los sistemas de soporte del muro de contención de Jurupa Road continúa con instalaciones de geomembrana y bases de cemento.
- Las cuadrillas continúan preparando la cubierta del puente para las actividades de colocación de concreto el próximo mes.
- El trabajo subterráneo en la estación de bombeo de aguas pluviales está planificado para las próximas semanas.
- Se instalaron nuevas banquetas y entradas de vehículos en el lado norte de Jurupa Road al este de Cedar Street.



Las cuadrillas de construcción realizan trabajos de acabado para las nuevas instalaciones de entrada de vehículos y banquetas en Jurupa Road, al este de Cedar Street.



Las cuadrillas continúan instalando geomembrana, un material que proporciona una barrera contra la humedad, y una base tratada con cemento para la estructura del muro de contención del sistema de soporte del paso subterráneo de Jurupa Road.

MANTÉNGASE CONECTADO Línea directa de construcción 800.679.9570 www.JurupaGradeSeparation.com



Facebook @JurupaGradeSeparation



Instagram @JurupaGradeSeparation

Participantes del Proyecto

